



UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA

PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I SESI 2010/2011

NAMA KURSUS	:	KEJURUTERAAN INDUSTRI
KOD KURSUS	:	DDA 3052
PROGRAM	:	3 DDM/DDT
TARIKH PEPERIKSAAN	:	NOVEMBER/DISEMBER 2010
JANGKA MASA	:	2 1/2 JAM
ARAHAN	:	JAWAB EMPAT (4) SOALAN SAHAJA

KERTAS SOALANINI MENGANDUNGI SEPULUH (10) MUKA SURAT

SOALAN DALAM BAHASA MELAYU

Jadual 1: Masa proses bagi enam kerja

Kerja	Operasi 1 (jam)	Operasi 2 (jam)
A	10	5
B	7	4
C	5	7
D	3	8
E	2	6
F	4	3

- i) Tentukan turutan kerja yang sesuai supaya dapat meminimumkan jumlah masa siap bagi kerja-kerja ini. Tunjukkan secara grafik.
ii) Kirakan jumlah masa siap dan jumlah masa melalu?

(9 markah)

- b) Kadar penumpang bas dan keretapi elektrik bawah tanah di London, England dipercayai akan lebih sesak pada musim panas terutamanya bagi pelancong yang melawat bandar berkenaan. Sepanjang 12 tahun yang lepas, data yang diperolehi seperti dalam jadual 2.

Jadual 2: Data bagi bilangan pelancong dan penumpang

Tahun (Musim Panas)	Bilangan Pelancong (dalam juta)	Penumpang (dalam juta)
1	7	1.5
2	2	1.0
3	6	1.3
4	4	1.5
5	14	2.5
6	15	2.7
7	16	2.4
8	12	2.0
9	14	2.7
10	20	4.4
11	15	3.4
12	18	4.3

- i) Plotkan data ini dan tentukan adakah ia menunjukkan model liner?
ii) Bina hubungan regresi bagi data tersebut.
iii) Apakah jangkaan bilangan penumpang jika tiada pelancong yang datang langsung?

(16 markah)

- S4 a) Six Sigma adalah suatu strategi pengurusan perniagaan yang dibangunkan oleh Motorola, USA pada tahun 1981. Ia digunakan untuk meningkatkan kualiti proses pengeluaran dengan penuntutan dan penyingkiran punca-punca kecatatan (ralat) dan meminimumkan kepelbagaian dalam pembuatan dan proses perniagaan. Apakah LIMA (5) fasa dalam kaedah pelaksanaan Six Sigma dan terangkan secara ringkas maksud setiap fasa tersebut.

(10 markah)

- b) Syarikat DC Elektrik merupakan sebuah syarikat yang mengeluarkan lampu pijar. Jadual 3 menunjukkan data kadar pencahayaan bagi lampu 40-watt yang telah dikumpulkan semasa proses dalam kawalan.

Jadual 3: Data kadar pencahayaan bagi lampu 40-watt

Sampel	Pemerhatian			
	1	2	3	4
1	604	612	588	600
2	597	601	607	603
3	581	570	585	592
4	620	605	595	588
5	590	614	608	604

- i) Kira had kawalan bagi carta-R dan carta-X bar. Gunakan nilai faktor yang sesuai dalam jadual 4.
ii) Sejak data-data ini dikumpulkan, terdapat beberapa orang pekerja yang telah disewa. Satu sample baru yang diperolehi menunjukkan bacaan berikut: 570, 603, 623, dan 583. Adakah proses masih dalam kawalan?

(15 markah)

Jadual 4: Faktor-faktor bagi pengiraan carta kawalan x-bar dan carta-R

Saiz sampel (n)	Faktor untuk HKA dan HKB bagi carta- \bar{X} (A2)	Faktor untuk HKB bagi carta-R (D3)	Faktor untuk HKA bagi carta-R (D4)
2	1.880	0	3.267
3	1.023	0	2.575
4	0.729	0	2.282
5	0.577	0	2.115
6	0.483	0	2.004
7	0.419	0.076	1.924
8	0.373	0.136	1.864
9	0.337	0.184	1.816
10	0.308	0.223	1.777

Nota: HKA – Had Kawalan Atas
HKB - Had Kawalan Bawah

- S5 a) Dengan menggunakan lakaran yang sesuai, terangkan konsep ergonomik dan data antropometrik yang perlu di ambilkira dalam merekabentuk kawasan dapur yang ergonomik
(10 markah)
- b) Keputusan suatu kajian masa bagi melaksanakan operasi pemasangan set kawalan jauh adalah seperti dalam jadual 5 dibawah. Faktor kelegaan adalah 20%. Gaji pekerja adalah RM500 sebulan.

Jadual 5: Data masa bagi setiap elemen kerja

Elemen Kerja	Kadar Prestasi (%)	Pemerhatian (minit)				
		1	2	3	4	5
1	97	1.5	1.8	2	1.7	1.5
2	105	0.6	0.4	0.7	3.7*	0.5
3	86	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4
4	90	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7

* Abaikan - Pekerja merokok

- i) Kira masa piawai bagi operasi pemasangan tersebut.
- ii) Jika permintaan bagi produk ini adalah seratus ribu (100,000) unit sebulan, berapakah anggaran bilangan pekerja yang diperlukan? (Anggapkan bahawa syarikat beroperasi 25 hari sebulan, 1 syif sahaja dan 8 jam sehari).
- iii) Jika syarikat hanya mempunyai jumlah pekerja seramai 30 orang, kira kos lebih masa (OT) sehari bagi setiap pekerja bagi memenuhi permintaan seperti soalan S5 (b) (ii)? (Anggapkan hanya 15 pekerja yang sedia untuk menjalankan kerja lebih masa dan kadar pembayaran bagi kerja lebih masa ialah 1.15 kali daripada gaji normal).

(15 markah)

SOALAN DALAM BAHASA INGGERIS

Table 1: Processing time for six jobs

Job	Operation 1 (hours)	Operation 2 (hours)
A	10	5
B	7	4
C	5	7
D	3	8
E	2	6
F	4	3

- i) Determine the sequence that will minimize the total completion time for these jobs. Illustrate graphically.
 ii) Compute total completion time and total delay time.

(9 marks)

- b) Bus and subway ridership for the summer months in London, England, is believed to be tied heavily to the number of tourists visiting the city. During the past 12 years, the following data (Table 2) have been obtained:

Table 2: Data for Number of Tourists and Ridership

Year Summer months)	Number of Tourists (in millions)	Ridership (in millions)
1	7	1.5
2	2	1.0
3	6	1.3
4	4	1.5
5	14	2.5
6	15	2.7
7	16	2.4
8	12	2.0
9	14	2.7
10	20	4.4
11	15	3.4
12	18	4.3

- i) Plot these data and decide if a linear model is reasonable.
 ii) Develop a regression relationship.
 iii) What is expected ridership if there are no tourists at all.

(16 marks)

- Q4** a) Six Sigma is a business management strategy originally developed by Motorola, USA in 1981. It seeks to improve the quality of process outputs by identifying and removing the causes of defects (errors) and minimizing variability in manufacturing and business processes. What are the **FIVE (5)** phases in Six Sigma methodology and explain briefly the meaning of each phase.

(10 marks)

- b) The DS Electric Company produces incandescent lightbulbs. The following data (Table 3) on the number of lumens for 40-watt lightbulbs were collected when the process was in control.

Table 3: Data on the number of lumens for 40-watt lightbulbs

Sample	Observation			
	1	2	3	4
1	604	612	588	600
2	597	601	607	603
3	581	570	585	592
4	620	605	595	588
5	590	614	608	604

- i) Calculate control limits for an R-chart and an \bar{x} bar – chart. Use the suitable factor values from Table 4.
- ii) Since these data were collected, some new employees were hired. A new sample obtained the following readings: 570, 603, 623, and 583. Is the process still in control?

(15 marks)

Table 4: Factors for Calculating \bar{X} and R Control Charts

Size of sample (n)	Factor for UCL and LCL for \bar{X} -charts (A2)	Factor for LCL for R-charts (D3)	Factor for UCL for R-charts (D4)
2	1.880	0	3.267
3	1.023	0	2.575
4	0.729	0	2.282
5	0.577	0	2.115
6	0.483	0	2.004
7	0.419	0.076	1.924
8	0.373	0.136	1.864
9	0.337	0.184	1.816
10	0.308	0.223	1.777

Note: UCL – Upper Control Limit

LCL – Lower Control Limit

- Q5** a) Using appropriate sketches, explain the concept of ergonomics and anthropometric data that need to be considered related to ergonomic kitchen design. (10 marks)
- b) The results of a time study to perform a remote control assembly operation are shown in the table 5 below. The allowances factor are 20%. The worker's salary is RM500 per month.

Table 5: Time data for each job element

Job Element	Performance Rating (%)	Observations (minutes)				
		1	2	3	4	5
1	97	1.5	1.8	2	1.7	1.5
2	105	0.6	0.4	0.7	3.7*	0.5
3	86	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4
4	90	0.6	0.8	0.7	0.6	0.7

* Disregard - employee is smoking a cigarette

- i) Compute the standard time for the assembling operation.
- ii) If demand for the product is one hundred thousand (100,000) units per month, estimate the number of operator required for this operation. (Assume the company is operating 25 days per month and a single 8 hour shift per day).
- iii) If the company can only manage to employ 30 operators, compute the over time cost per day for each operator to fulfill the required demand as stated on Question Q5 (b) (ii)? (Assume only 15 operators are available for over time and the over time pay rate is 1.15 times of the normal wage)

(15 marks)

FINAL EXAM

SEMESTER / SESSION: SEM I / 2010/2011
 SUBJECT : KEJURUTERAAN INDUSTRI

COURSE : 3 DDM/DDT
 SUBJECT CODE : DDA3052

LIST OF FORMULA

$$UCL_R = D_4 \bar{R} \quad LCL_R = D_3 \bar{R} \quad \bar{x} = \frac{\sum \bar{X}}{g}$$

$$\bar{R} = \frac{\sum R}{g} \quad f(x, y) = \sum_{i=1}^n w_i (|x - a_i| + |y - b_i|)$$

$$TC = VC + FCQ \quad f(x, y) = \max_{1 \leq i \leq n} (|x - a_i| + |y - b_i|)$$

$c_1 = \min(a_i + b_i)$	First point : $(x_1, y_1) = 0.5 (c_1 - c_3, c_1 + c_3 + c_5)$
$c_2 = \max(a_i + b_i)$	Second point : $(x_2, y_2) = 0.5 (c_2 - c_4, c_2 + c_4 - c_5)$
$c_3 = \min(-a_i + b_i)$	
$c_4 = \max(-a_i + b_i)$	$CL_{\bar{x}} = \bar{x} \pm A_2 \bar{R}$
$c_5 = \max(c_2 - c_1, c_4 - c_3)$	

$$StdTime = \frac{TotalNormalTime}{1 - Allowance}$$

$$NormalTime = Average\ cycle\ Time \times Rating$$

Standard Time, ST

$$= \frac{\text{Total observation time}}{\text{Total output}} \times \text{Productive \%} \times \text{Rating} \times \frac{1}{1 - \text{allowance}}$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2} \quad a = \frac{\sum y - b \sum x}{n}$$